



Møteinnkalling

Møtedato: 25.08.2021 kl. 17:00

Møtested: Valle kirke

Arkivsak: 19/00012



DEN NORSKE KIRKE
Lindenes kirkelige fellesråd

Møteinnkalling

Lindenes kirkelige fellesråd

Møtedato: 25.08.2021 kl. 17:00

Møtested: Valle kirke

Arkivsak: 19/00012

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf +47 90797670 eller e-post or293@kirken.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed fra møtesekretær.

| | | |
|--|------------|----------------------------|
| SAKSLISTE | | |
| Godkjenning av innkalling og sakliste | | |
| Godkjenning av protokoll | | |
| Saker til behandling | | |
| 29/21 | 20/00101-2 | Befaring, Spangereid kirke |
| Orienteringssaker | | |
| 30/21 | 21/00028-1 | Informasjonssaker |
| Eventuelt | | |

LINDESNES, 17.08.2021

Truls Glesne
Leder

Øystein Ferdenløy Ramstad
Kirkeverge/møtesekretær



DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|------------------------------|--------|------------|-----------|
| Øystein Ferdenløy Ramstad | 710 | 20/00101-2 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|-------------------------------|------------|------------|
| Lindesnes kirkelige fellesråd | 29/21 | 25.08.2021 |

Befaring, Spangereid kirke

Vedlegg:

Fotodokumentasjon av skader Spangereid kirke

Saksframlegg Renoveringsarbeid

Det skal i tiden fremover nå utføres en del resterende arbeid på Spangereid kirke. Det er snakk om flere forholdsvis små reparasjoner.

Arbeidene blir finansiert med klimaskallmidlene fra Riksantikvaren samt egenandel fra tidligere bevilgede midler fra kommunen.

Det vedlegges notat med detaljert beskrivelse med bilder av tiltakene.

Følgende punkter er planlagt med behov for tiltak:

- Skraping, maling og oppkitting av vinduer
- Restaurering av dører (hoveddør og sidedør mot sør)
- Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør)
- Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang
- Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag)
- Punktvis utskiftning av ytre panel på alle vegger
- Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting
- Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på fasade mot vest (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag)
- Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag
- Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på fasaden mot nord
- Skraping/maling av vegger

Søknad om endringer i kirkerommet, fjerning av benker.

Spangereid kirke, gnr/bnr 454/16, Lindesnes kommune

Søknaden gjelder fjerning av benkerader i middelalder-delen av kirken.

Kort historikk

Spangereid kirke ligger i Lindesnes kommune. Kirken var opprinnelig en langkirke i romansk stil da den ble oppført på 1100-tallet, den eldste delen er i stein. Kirken ble ombygd og utvidet i 1840-årene og har i dag en korsplan og 300 sitteplasser. Kirken har vernestatusen automatisk fredet.

Beskrivelse av tiltaket

Det søkes om dispensasjon fra fredningen for å demontere benkeradene i middelalder-delen av kirken slik at innredningen i denne delen kan endres ihh. til forskjellig bruk/arrangementer. Vedlagt med søknaden ligger prinsippkisser av hvordan det er tenkt at kirken kan innredes ved forskjellige anledninger.

Begrunnelse for tiltaket

Det er et ønske fra menighetsrådet og Lindesnes kirkelige fellesråd å bedre tilrettelegge kirka for variert bruk. Dette er tenkt gjennomført ved at benkeradene i middelalder-delen demonteres slik at innredningen i denne delen av kirka kan endres ihh. til forskjellige anledninger. Spangereid kirke er en aktiv brukskirke hvor det i løpet av året arrangeres flere konserter/foredrag o.l. i tillegg til de ordinære gudstjenestene og seremoniene.

Aut. brannsløkkeanlegg i Spangereid kirke

Riksantikvaren har bevilget kr.1,4 mill. til brannsløkkingsanlegg i Spangereid kirke. Dette dekker inntil 60% av investeringen. Prosjektet er kostnadsberegnet til totalt kr. 2,2 mill. Dersom midlene fra RA skal utløses forutsetter dette en 40% egenandel fra kommunen/fellesrådet som utgjør

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar informasjonen ang. Spangereid kirke til etterretning, og tilslutter seg det pågående arbeidet.



**Fotovedlegg - skader i klimaskallet
Spangereid kirke**

Utbedringsbehov i klimaskallet – Spangereid kirke

Alle tiltak er i tredelen av kirken. Undersøkelsene ble gjennomført av tradisjonshåndverker Arvid Sollie på oppdrag fra Lindesnes kirkelig fellesråd. I tillegg til visuelle undersøkelser ble det også gjort prøveboringer i tømmer for å undersøke motstand.


Følgende punkter ble notert som behov for tiltak:


- Skraping, maling og oppkitting av vinduer
- Restaurering av dører (hoveddør og sidedør mot sør)
- Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør)
- Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang
- Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag)
- Punktvis utskiftning av ytre panel på alle vegger
- Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting
- Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på fasade mot vest (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag)
- Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag
- Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på fasaden mot nord
- Skraping/maling av vegger


Bildeoversikt:


Bildene går med klokken fra øst på søndre fasade mot øst på nordre.


| Side | Beskrivelse av tiltak/bilde |
|------|---|
| 3 | Skraping/maling av vegger |
| 4 | Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) |
| 5 | Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen |
| 6 | Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen (detalj) |
| 7 | Skraping, maling og oppkitting av vinduer |
| 8 | Utbedring av lufting mellom panel og konstruksjon (vegg mot øst på fasade mot sør) |
| 9 | Ikke funnet større råteangrep i konstruksjonen |
| 10 | Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag) |
| 11 | Restaurering av dører (sidedør mot sør) |
| 12 | Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang |
| 13 | Utskiftning/spunsing av råteskadet tømmer rundt sideinngang (detalj) |
| 14 | Utbedre overgangen mellom trapp og vegg/dør på sideinngang (eksempelvis kutte skiferen og/eller legge beslag) |
| 15 | Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting |
| 16 | Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting (detalj) |
| 17 | Utbedring av gulv i våpenhuset inkl. bjelkelag |
| 18 | Punktvis utskiftning av råteskadet utlekting |
| 19 | Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på fasaden mot nord |
| 20 | Utbedring av råteskader i konstruksjonen langs overgangen mellom tømmer og mur på fasaden mot nord (detalj) |





















































DEN NORSKE KIRKE

Lindesnes kirkelige fellesråd

SAKSFRAMLEGG

| Saksbehandler | Klasse | Saksmappe | Gradering |
|------------------------------|--------|------------|-----------|
| Øystein Ferdenløy Ramstad | 440 | 21/00028-1 | Ugradert |

| Råd/utvalg | Saksnummer | Møtedato |
|-------------------------------|------------|------------|
| Lindesnes kirkelige fellesråd | 30/21 | 25.08.2021 |

Informasjonssaker

Vedlegg:

314044-RAP-MND-024 Månedsrapport juli 2021

Tiltaksplaner Lindesnes FR 2020-2023

Saksframlegg

- Valle kirkegård, driftsbygning

Arbeidet med driftsbygget er i gang. Det er nå grunnarbeidet og støping av grunnmur/såle som blir utført.

Prosjektleder fra kommunen blir med på befaringen og orienterer om arbeidet.

- Mandal kirke

Oppdatert informasjon om status på arbeidet. Det vises for øvrig til vedlagt månedsrapport.

- Holum kirke

Taket er ferdig og resultatet er meget bra. Sluttrapport sendes ut når den er klar.

- Valle kirke

Reparasjon av råteskader. Arbeidet er nesten ferdig. Råte i tømmer er erstattet med nytt i sør-vestre hjørne på vegg mellom orgel og tårn. Skiftet hjørnekasse/bord på utsiden. Veggene sikres med stålbeslag under kledning utvendig og med bolter innvendig.

- Budsjett 2021

Arbeidet med budsjett for 2022 er i gang. Kirkevergen orienterer i møtet om utfordringer og planer.

- Økonomi og tiltaksplaner

Planen vedlegges i en oppdatert versjon. Det orienteres i møtet om de forskjellige punktene.

Forslag til vedtak

Lindesnes kirkelige fellesråd tar orienteringene til etterretning.

MÅNEDSRAPPORT

Mandal kirke, rehabilitering tårn

OPPDRAKSGIVER

Lindesnes kirkelige fellesråd (LKF)

EMNE

Månedrapport juli 2021

DATO / REVISJON: 13. august 2021 / 1

DOKUMENTKODE: 314044-RAP-MND-024



Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult i egen regi eller på oppdrag fra kunde. Kundens rettigheter til rapporten er regulert i oppdragsavtalen. Hvis kunden i samsvar med oppdragsavtalen gir tredjepart tilgang til rapporten, har ikke tredjepart andre eller større rettigheter enn det han kan utlede fra kunden. Multiconsult har intet ansvar dersom rapporten eller deler av denne brukes til andre formål, på annen måte eller av andre enn det Multiconsult skriftlig har avtalt eller samtykket til. Deler av rapportens innhold er i tillegg beskyttet av opphavsrett. Kopiering, distribusjon, endring, bearbeidelse eller annen bruk av rapporten kan ikke skje uten avtale med Multiconsult eller eventuell annen opphavsrettshaver.

RAPPORT

| | | | |
|----------------|---|-----------------|------------------------------|
| OPPDRAAG | Mandal kirke, rehabilitering tårn m.m. | DOKUMENTKODE | 314044-RAP-MND-024 |
| EMNE | Månedrapport juli 2021 | TILGJENGELIGHET | Åpen |
| OPPDRAAGSGIVER | Lindesnes kirkelige fellesråd | OPPDRAAGSLEDER | Trond Helleren |
| KONTAKTPERSON | Øystein Ramstad | UTARBEIDET AV | Trond Helleren |
| | | ANSVARLIG ENHET | Prosjektstyring Kristiansand |

SAMMENDRAG

Prosjektet omfatter nå rehabilitering av sør-østlig hjørne, hele frontfasaden og tårnet.

Total bevilgning 30,4 mill. eks. mva

Påløpt pr. 31.07.21 : ca 24,7 mill. eks. mva.

Økonomi: Sluttprognose ihht. budsjetttramme. Reserver er innbakt i enkeltaktiviteter i prognosen. Se for øvrig kap. 6.

Fremdrift: I hovedsak etter plan, lokale tilpasninger av arbeidsrekkefølge etter behov. Se for øvrig kap 5.

Til informasjon: Etter søknad er det bevilget 0,5 mill. fra UNI-stiftelsen i juni 2021. Disse midlene skal benyttes på ikke ferdigstilte arbeider (pussing og maling av overflater i kirkeskipet, våpenhus og trapperom) fra det forrige prosjektet i 2015, så langt midlene rekker. Arbeidene er ikke del av rehabilitering tårn.

| | | | | | |
|------|----------|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 001 | 13.08.21 | Månedrapport juli 2021 | TrH | MA | TrH |
| REV. | DATO | BESKRIVELSE | UTARBEIDET AV | KONTROLLERT AV | GODKJENT AV |

INNHOLDSFORTEGNELSE

| | | |
|----------|--|----------|
| 1 | Overordnet | 5 |
| 1.1 | Omfang prosjekt | 5 |
| 2 | Organisering og entrepriser | 5 |
| 2.1 | Organisering i prosjektet | 5 |
| 2.2 | Entrepriser | 5 |
| 3 | Helse, miljø og sikkerhet (HMS) | 5 |
| 3.1 | Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) | 5 |
| 3.1.1 | Roller | 5 |
| 3.1.2 | Uønskede hendelser og skader | 5 |
| 3.1.3 | Vernearbeid | 5 |
| 3.1.4 | Øvrig status | 5 |
| 3.2 | Sikkerhet i bruk og verdisikring..... | 5 |
| 3.2.1 | Sikkerhet i bruk | 5 |
| 3.2.2 | Verdisikring | 5 |
| 4 | Myndigheter og regelverk | 5 |
| 4.1 | Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m..... | 5 |
| 4.2 | Plan- og bygningsloven | 6 |
| 4.2.1 | Uavhengig kontroll..... | 6 |
| 5 | Fremdrift | 6 |
| 5.1 | Hovedstatus fremdrift | 6 |
| 5.2 | Detaljer fremdrift..... | 6 |
| 5.2.1 | Utført i perioden | 6 |
| 5.2.2 | Planlagt neste 4 ukene..... | 6 |
| 6 | Økonomi | 6 |
| 6.1 | Hovedstatus økonomi | 6 |
| 6.1.1 | Bevilget budsjett | 7 |
| 6.1.2 | Totalt påløpt | 7 |
| 6.1.3 | Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggssarbeider | 7 |
| 7 | Kvalitet | 7 |
| 7.1.1 | Utførelse | 7 |
| 7.1.2 | Avklaring mot kulturminneansvarlig..... | 7 |

1 Overordnet

1.1 Omfang prosjekt

Ingen endringer. Rehabilitering av tårn 2. – 5. etg. og utvidet omfang hjørne sør-øst m.m., se tidligere rapporter for ytterligere informasjon.

2 Organisering og entrepriser

2.1 Organisering i prosjektet

Ingen endringer

2.2 Entrepriser

Ingen endringer

3 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

3.1 Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)

3.1.1 Roller

Ingen endringer

3.1.2 Uønskede hendelser og skader

Ingen hendelser

3.1.3 Vernearbeid

Pågår fortløpende. Vernerunder hver 14. dag. Sikker-jobb-analyse (SJA) utarbeides fortløpende etter behov.

3.1.4 Øvrig status

Ingen endringer

3.2 Sikkerhet i bruk og verdisikring

3.2.1 Sikkerhet i bruk

Ingen endringer.

3.2.2 Verdisikring

Ingen endringer

4 Myndigheter og regelverk

4.1 Kirkerundskrivet, Kulturminneloven m.m.

Ingen endringer

4.2 Plan- og bygningsloven

4.2.1 Uavhengig kontroll

Avsluttet, ingen avvik registrert.

5 Fremdrift

5.1 Hovedstatus fremdrift

Fremdrift i rute jfr. gjeldende fremdriftsplan. Lokale fremdriftsjusteringer mhp. endret arbeidsrekkefølge vurderes og gjennomføres fortløpende.

5.2 Detaljer fremdrift

5.2.1 Utført i perioden

- Blikkenslagerarbeid, pågår fortløpende (montert div. beslag i overganger og på baldakin/gesims tårn). Ferdigstilt tårn ekskl. nedløp.
- Murerarbeid, vestvegg tårn ferdig muret (puss gjenstår), pussing 1. og 2. etg. kirkerom ferdig
- Malerarbeid, (div. fuging og grunningsarbeid kledning tårn)
- Montasje vindspærre/lekter 4. og 5. etg. tårn, ferdig
- Montasje kledning 4. og 5. etg. tårn, ferdig
- Montasje luker og lukeornamenter, 5. etg., nær ferdig
- Montasje hjørneornamenter 4. og 5. etg, og under gesims, ferdig
- Arbeider hjørne sør-øst (hjørnekasser øst og vest demontert, riving stokker akse A over horisontal gesims)
- Montasje undertak, tekking og sløyfer tårntak, ferdig

5.2.2 Planlagt neste 4 ukene

- Montasje skifer (forutsetter leveranse komplettering)
- Tilleggsarbeider hjørne sør-øst/akse A (utskifting stokker m.m.)
- Sluttarbeider luker tårn
- Murerarbeider, puss våpenhus og trapperom vest
- Malerarbeider, vegg over orgel, tårn utvendig
- Blikkenslager, fortløpende etter behov
- Oppstart remontering orgel/-piper

6 Økonomi

Alle oppgitte tall er eks. mva.

6.1 Hovedstatus økonomi

Sluttprognose ligger pr. juli 2021 an til å ende rundt budsjetttramme. Reserver er i hovedsak bakt inn i de enkelte delaktiviteter. Det er fortløpende stram styring på økonomi og fremdrift.

6.1.1 Bevilget budsjett

- Lindesnes kommune: kr. 12 mill. + inntil 4,7 mill. (ekstrabevilgning), totalt 16,7 mill.
- Staten: kr. 12 mill.
- Riksantikvaren: kr. 0,6 mill. (Disse kan kun benyttes til klimaskallet/utv. overflater.)
- Lindesnes kommune (tilleggsbevilgning 18.03.21, hjørne sør-øst m.m., inntil 1,1 mill.)
- Totalt kr. 30,4 mill.

6.1.2 Totalt påløpt

Kr. 24 729 885-, (inkl. innestående)

6.1.3 Usikkerheter økonomi, arbeidspakker og tilleggsarbeider

- Arbeidspakke 1, 2, 3, 4 ferdigstilt. Det er påløpt færre timeverk enn estimert.
- Arb. pakke 5 nær ferdigstilt (kun montasje skifer gjenstår). Det er påløpt færre timeverk enn estimert.
- Siste arb.pakke 6 påbegynt.
- Det er påløpt høyere kostnader for tilleggsarbeider (timeverk/materialer), økt behov stillas, økt behov elektro/lynvern. Vesentlig mer reparasjonsarbeid på sekundærdeler/detaljer pga. råteskade (luker, karmen, underbord, pynteklosser, andre detaljer) enn forutsatt.
- Avdekket at eksisterende lynvernnett i dårlig stand. Bør fikses slik at det ivaretar hensikten, og kan hindre skade på bygningskropp ved evt. nedslag.
- Remontering orgelpiper. Forutsatt at gamle piper er uskadde og kan monteres.
- I hovedsak utlignes fremdeles besparelser mot økte kostnader på enkeltaktiviteter hverandre.
- Kvalitetssikring/gjennomgang av estimerte kostnader for muring, maling og blikkenslager pågår fortløpende. Størst usikkerhet mhp. kostnader murer-/pussarbeider. Følges tett opp kontinuerlig i forhold til budsjetter.

7 Kvalitet

7.1.1 Utførelse

Bra kvalitet på utførte arbeider.

7.1.2 Avklaring mot kulturminneansvarlig

Det er jevnlig dialog med Biskopen i Agder/Riksantikvaren, og evt. avklaringer tas fortløpende med disse etter behov.

| Tiltaksplaner for LINDESNES KIRKELIGE FELLESRÅD 2020-2023 | | | | | |
|---|---|----------|---|--------------------------------|------------------|
| | | | NB! Tall er kun anslag og derfor usikre | | |
| Kirkebygg | Beskrivelse av tiltak | Søknadsp | Ant kostn | Finansiering | Utføres |
| Mandal | Oppgradere lyd og bilde/prosjektor | nei | 75 000 | Fond | utført |
| Mandal | Bord for teknikker | nei | 25 000 | Drift | |
| Mandal | Fjerne benker | ja | 50000 | fond/drift | |
| Mandal | Nye tepper i hele kirken | nei? | 500 000 | ? | |
| Mandal | Maling av kirken utvendig (3 vegger) | nei | 1 500 000 | Bevilget 1.5 mill fra kommunen | utført juni 2021 |
| Holum | Renovering av vinduer | ja | | | utført juni 2020 |
| Holum | Nye takstein, ev. inkl lekter og sløyfer | ja | 500 000 | søknad kommunen | utført juni 2021 |
| Harkmark | Hoveddør til kirken | ? | 75000 | | 2021 |
| Harkmark | Dør til prestehus og pumpehus | | | | |
| Spangereid | Løper i kirka | nei | ? | | |
| Spangereid | Skjermer | nei | 30 000 | drift/fond | utført |
| Spangereid | Fjerne benker og vanger fremst på høyre side | ja | ? | ? | søknad sendt RA |
| Vigmostad | Kirken er malt utvendig i 2020 | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført |
| Vigmostad | Utbedring av råteskader | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført |
| Valle | Kirken er malt utvendig i 2020 | nei | | klimatekniske midler fra stat | utført |
| Valle | Digitale skjermer til kirkerommet | nei | 30 000 | | utført |
| Valle | Fjerne benker | ja | ? | | søknad sendt RA |
| Valle | Digitale skjermer til kirkerommet | nei | 30 000 | | utført |
| Bjelland | Maling av kirken utvendig | nei | 700 000 | søknad kommunen | 2022 |
| Bjelland | Ringeanlegg | ja | | bevilget av Marnardal | 2021 |
| Bjelland | Bårehus/kirkebu, vasking og maling | nei | 50 000 | | utføres aug 2021 |
| Bjelland | Noe flekking/maling på vinduer | nei | ? | | 2021 |
| Bjelland | Maling av vannbord | nei | ? | | 2021 |
| Bjelland | Sangmikrofoner | nei | | | utført |
| Laudal | Maling av kirken utvendig (kyrkja er 200 år i 2026) | nei | 700 000 | søknad kommunen | 2024 |
| Laudal | Maling av vannbord | nei | | | 2021 |
| Laudal | Ringeanlegg | ja | | bevilget av Marnardal | 2021 |
| Øyslebø | Maling av kirken utvendig | nei | 700 000 | søknad kommune | 2022 |
| Øyslebø | Bårehus/kirkebu, vasking og maling | nei | 50 000 | | utføres aug 2021 |
| Øyslebø | Maling av vannbord | nei | ? | drift | 2021 |
| Øyslebø | Sakristi, fjerne skillevegger for mere plass | ja | | | ? |
| Kapellet | Råteskader i kledning og maling utvendig | nei | 75 000 | Fond/drift | utført |
| Halsefidja | Kledning på hovedhus mot vest | | | | |
| | Tilstandsrapporter på Bjelland, Laudal og Øysleby kirke | nei | 150 000 | søknad kommunen | 2021 |
| | Varmestyringssystem i kirkene | | ? | | |